

A homlokzatnak ezen a szakaszán későbbi beavatkozás nyomai is láthatóak, így a barokk ablakok záradéka fölött, a második világháborút követően vasbeton áthidalókat helyeztek el, átvágva ezzel a 18. században elfalazott gótikus ablakokat.